



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |                             |                                |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango               | MUNICIPIO:                     | Santa Cruz Barillas         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Ojo de Agua Chancolín |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-26-1138-41               | FECHA:                         | 15 de diciembre de 2025     |



Foto 1: Sustitución de estructura de metal de ventana (2.30m \* 1.80 m)



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal




Foto 3: Sustitución de puerta (2.10m \* 1.00m)



Foto 4: Sustitución de piso por piso de granito



Foto 5: Sustitución de portón de metal (3.49m \* 2.30m)



Foto 6: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

