

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO EORM ALDEA PIEDRAS BLANCAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PIEDRAS BLANCAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1139-41	FECHA:	24/10/2025



Foto 1: Sustrución de lámina



Foto 2: sustrución de capotes de lámina para lámina troquelada



Foto 3: Sustrución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 4: Mantenimiento a estructura de puerta de metal



Foto 5: Sustrución de chapa



Foto 6: sustrución de puerta 100 x 200

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe indicar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COPB
Aldea Piedras Blancas
Santa Cruz Barillas, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Aldea Piedras Blancas
Santa Cruz Barillas, Huehuetenango

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO EORM ALDEA PIEDRAS BLANCAS	DIRECCIÓN DEL:	ALDEA PIEDRAS BLANCAS
ESTABLECIMIENTO:	13-26-1139-41	FECHA:	24/10/2025



Foto 7: Sustrucción de puerta en servicios sanitarios



Foto 8: Sustrucción de portón de metal




Foto 9: Sustrucción de ventanas de madera por metal



Foto 10: Sustrucción de piso de torta de concreto




Foto 11: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 12: Reparación de malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas a la versión más reciente.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO EORM ALDEA PIEDRAS BLANCAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PIEDRAS BLANCAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1139-41	FECHA:	24/10/2025



Foto13: Repello en muros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas.



Firma y sello del Presidente de la COPB




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

