

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM ALDEA MONTE CRISTO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MONTE CRITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1142-41	FECHA:	10 DE OCTUBRE DE 2025



Foto1: Lámina en malas condiciones



Foto 2: pila destruida y en malas condiciones



Foto 3: repacion de piso en malas condiciones



Foto 4: sustitucion de plancha de metal de tres hornillas





Foto 5: Sustitucion de porton de metal



Foto 6: reparacion de ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPE


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público