

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MONTE CRISTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1142-41	FECHA:	17/12/2025



Foto 1. Lámina en malas condiciones




Foto 2: Pila destruida en malas condiciones



Foto 3: Reparacion de piso en malas condiciones



Foto 4: sustitucion de plancha de metal de tres hornillas



Foto 5: Sustitucion de porton de metal





Foto 6 : Reparacion de ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la Familia



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

