

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a Escuela Oficial Rural Mixta Caserio Tiamiman, Aldea Yulmacap	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tiamiman, Aldea Yulmacap, Santa Cruz Barillas, Hu
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1167-41	FECHA:	12 de diciembre de 2025




Foto1: Lámina en malas condiciones



Foto 2: Estructura de madera en malas condiciones



Foto 3: Una puerta para mantenimiento y sustitución de 3 puertas



Foto 4: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 5: Estructura de ventana en mal estado



Foto 6: sustitución de vidrios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo