



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JOLOMTAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1168-41	FECHA:	26/11/2025



Foto1: Sustitución de piso de torta de concreto, por piso de granito




Foto 2: Sustitucion de ventanas de metal, más vidrios



Foto 3: Sustitucion de balcones de metal




Foto 4: Pinturas en muros exteriores e interiores




Foto 5: Sustitución de chimenea de metal por concreto.





Foto 6: Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pascual Pascual Lora

Firma y sello del Presidente de la COPB



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JOLOMTAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1168-41	FECHA:	26/11/2025




Foto 7: Repello en muro




Foto 8:



Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pascual Pascual Lorenzo

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

