

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1170-41	FECHA:	17/03/2025



Foto 7: Mejoramiento estufa artesanal (Chimenea y Plancha de metal).



Foto 8: Mejoramiento estufa artesanal (Chimenea y Plancha de metal).



Foto 9: Mejoramiento estufa artesanal (Chimenea y Plancha de metal).



Foto 10: Sustitución de urinal completo (sistema de agua, drenaje).





Foto 11: Sustitución de piso de torta de concreto por piso de granito.



Foto 12: Sustitución de puerta en servicios sanitarios de 1.80 mts x 80 cms.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la ODS	 Firma y sello del Director Centro Educativo
---	---

