

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB. ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO BUENA VISTA, ALDEA JOLOMTAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1173-41	FECHA:	10/10/2025




SUSTITUCIÓN POR LÁMINA TROQUELADA



SUSTITUCIÓN POR ESTRUCTURA DE METAL



SUSTITUCIÓN POR PUERTA DE METAL



SUSTITUCION DE PUERTA DE METAL POR METAL



SUSTITUCIÓN POR CANALES DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Catalina Pedrop.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo P. de la

