


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐


DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB. ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO BUENA VISTA, ALDEA JOLOMTAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1173-41	FECHA:	27/11/2025



SUSTITUCIÓN POR LÁMINA TROQUELADA



SUSTITUCIÓN POR ESTRUCTURA DE METAL



SUSTITUCIÓN POR PUERTA DE METAL



SUSTITUCION DE PUERTA DE METAL POR METAL



SUSTITUCIÓN POR CANALES DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

C. Armarado

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

