

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Yulachequé, aldea El Quetzal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1182-43	FECHA:	11 de junio de 2,025.



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL




Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS (0.98x2.10 metros)



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS DE MADERA POR METAL MÁS VIDRIO



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE CANAL DE PVC




Foto 6: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad Educativa

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Yulachequé, aldea El Quetzal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1182-43	FECHA:	11 de junio de 2,025.



Foto 7: REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO



Foto 8: REPARACIÓN DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES



Foto 9: SUSTITUCIÓN DE PISO DE GRANITO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	---