

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA OJO DE AGUA CHANCOLIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1183-43	FECHA:	01/08/2025



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, sustitución de capote de lámina para lámina troquelada, sustitución de elementos de fijación



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 3: Sustitución de canal de pvc, sustitución de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3"



Foto 4: Sustitución de piso de torta de concreto por piso de granito.



Foto 5: Sustitución de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo

