

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Amelco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1326118543	FECHA:	20 de marzo de 2025



Foto 1: Puerta de sanitario



Foto 2: Estufa rural



Foto 3: Inodoro



Foto 4: Mingitorio



Foto 5: Techo de cocina



Foto 6: Techo de aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo	 Firma y Sello Director Centro Educativo
	

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Amelco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1326118543	FECHA:	20 de marzo de 2025



Foto 1: Puerta de aula



Foto 2: Puerta de aula



Foto 3: puerta de aula



Foto 4: Puerta de aula



Foto 5: Puerta de aula




Foto 6: Puerta de aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Indicar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COP		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---