

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea San Antonio	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Antonio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1186-43	FECHA:	11 de junio de 2025



Foto 1: Lámina en malas condiciones




Foto 2: Estructura de techo en mal estado



Foto 3: pintura de puertas en mal estado y necesita lijado



Foto 4: el estado del piso esta en malas condiciones



Foto 5: pintura detereorada



Foto 6: estado de tubo de agua pluvial en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea San Antonio	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Antonio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1186-43	FECHA:	11 de junio de 2025



Foto 1: malla galvanizada deteriorada



Foto 2: muro necesita repello



Foto 3: Suastitucion de sanitarios

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

