



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JOLOMTAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1187-43	FECHA:	9/09/2025



Foto 1: Sustrucción de piso de torta de concreto, por piso de granito




Foto 2: Sustrucción de laminas, por laminas troqueladas




Foto 3: Sustrucción de Ventanas de madera, por metal mas vidrio



Foto 4: Sustrucción de Estructura de madera por metal.



Foto 5: Sustrucción de puerta de madera, por metal




Foto 6: Mejoramiento con tubo HG y malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pascual Pascual Lora

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JOLOMTAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1187-43	FECHA:	9/09/2025





Foto 7: Sustrucción de p6rt6n de madera, por metal



Foto 8: Mejoramiento de pared



Foto 9: Mejoramiento de canaletas.



Observaci6n: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

Parasnal Parasnal Lourejo

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo P6blico

