



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Francisco, aldea Jolomtaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1168-43	FECHA:	17/03/2025



Foto 1: Cubierta de lámina



Foto 2: Estructura de techo



Foto 3: Puertas de metal



Foto 4: Ventanas



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Servicios sanitarios y sus accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marcos Gonzalo Juan
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

