



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA YULCONOP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1190-43	FECHA:	11 DE JUNIO DE 2025



Foto1: Sustrucción de piso de granito



Foto 2: Sustrucción de piso de granito



Foto 3: Sustrucción de canal de metal



Foto 4: Sustrucción de canal de metal



Foto 5: Sustrucción de ventans de madera por metal más vidrio 2.34 X1.70




Foto 6: Pintura de muros exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

