



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA YULCONOP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1190-43	FECHA:	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025



Foto 1: Sustitución de piso de granito



Foto 2: Sustitución de piso de granito




Foto 3: Sustitución de canal de metal




Foto 4: Sustitución de canal de metal



Foto 5: Sustitución de ventans de madera por metal más vidrio 2.34 X1.70



Foto 6: Pintura de muros exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

