

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Ramón Grande Ixcán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1195-43	FECHA:	20 de marzo de 2025



Foto 1: Sustrucción de lámina por lámina troquelada



Foto 2: Sustrucción de capotes



Foto 3: sustitución de estructura de soporte de madera por metal




Foto 4: sustitución de puertas



Foto 5: Sustrucción de porton de metal



Foto 6: Sustrucción de ventana y Sustrucción de balcón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe indicar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Ramón Grande Ixcán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1195-43	FECHA:	20 de marzo de 2025



Foto 7: Sustrucción de canal de metal



Foto 8: Sustrucción de tubo pvc



Foto 9: Pintura exteriores e interiores



Foto 10: Sustrucción de lavamanos



Foto 11: Sustrucción de inodoro



Foto 12: Sustrucción de mingitorio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe indicar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad
Aldea San Ramón Grande Ixcán
Escuela Oficial Rural Mixta
Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Aldea San Ramón Grande Ixcán
Escuela Oficial Rural Mixta
Huehuetenango

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Ramón Grande Ixcán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1195-43	FECHA:	20 de marzo de 2025



Foto 13: Reparación de malla galvanizada y alambre de pua



Foto 14: Sustitución de pila de cemento de concreto



Foto 15: Sustitución de planchas de metal de 3 hornillas



Foto 16: Reparación de red de drenaje y sustitución de tubería de línea principal



Foto 17: Sustitución de llave de chorro



Foto 18: Reparación de piso de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Escuela		 Firma y Sello Director Centro Educativo	
---	---	---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Ramón Grande Ixcán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1195-43	FECHA:	20 de marzo de 2025



Foto13: Sustitución de depósito de agua de 2500 litros

Foto 15:

Foto 16:

Foto 17:

Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo Escolar	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

