



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Aldea Palestina, La Unión.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Palestina, La Unión.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1197-43	FECHA:	17 de marzo de 2,025.



Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada



Foto 2: Sustitución de tinaco de 2,500 litros



Foto 3: Mantenimiento a estructura (lijado y aplicación de pintura)



Foto 4: Sustitución de focos ahorradores de 50 watz.



Foto 5: Mantenimiento a barandas de metal (aplicación de pintura)



Foto 6: Mantemiento de paredes interiores y exteriores (pintura)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mariateresa Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Aldea Palestina, La Unión.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Palestina, La Unión
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-1197-43	FECHA:	17 de marzo de 2,025.



Foto 7: Sustrucción de balcones de metal color negro



Foto 9: Sustrucción de de soporte de madera por metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mariateresa...

Firma y sello del Presidente de la ORF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

