

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Yulatizú	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Yulatizú Barillas, Huehuetenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1198-43	FECHA:	11/06/2025



Foto1: Lámina en malas condiciones



Foto 2: estructura de metal en malas condiciones



Foto 3: Puertas y chapas en mal estado



Foto 4: porton de entrada de la escuela de madera en mal estado



Foto 5: vidrios opacos y en mal estado.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

