



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUCÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1200-43	FECHA:	10/10/2025




Foto1: Sustitución de vidrios y mantenimiento a estructura.



Foto 2: Sustitución de piso de torta por piso de granito en aulas y corredor.



Foto 3: Reparación de muro perimetral.



Foto 4: Instalación de azulejo en pilas en mal estado.



Foto 5: Mejoramiento de Mingitorio




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rafael V. López Arce

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público.

