



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUCÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1200-43	FECHA:	23/01/2026




Foto1: Sustitución de vidrios y mantenimineto a estructuras



Foto 2: Sustitución de piso de torta por piso de granito en aulas y corredor.



Foto 3: Reparacion de muro perimetral.




Foto 4: Instalación de azulejo en pilas en mal estado



Foto 5: Mejoramiento de Mingitorio




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pedro Valdez Aranda

Firma y sello del Presidente de la OPI



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

