

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea YULMACAP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1201-43	FECHA:	12/09/2025



Foto 1: Sustrucción de estructura de metal de ventana (1m * 1.30m)(10 ventanas)



Foto 2: Sustrucción de puerta




Foto 3: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 4: Sustrucción de canal de pvc



Foto 5: Sustrucción de piso de granito



Foto 6: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo

