



Ministerio de Educación

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Yulmacap
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1201-43	FECHA:	12 de noviembre de 2025



Foto 1: Sustrucción de estructura de metal de ventana



Foto 2: Sustrucción de puertas



Foto 3: sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 4: Sustrucción de canal de PVC



Foto 5: sustitución de piso de granito



Foto 6: Sustrucción de lámina por lamina troquelada alizinc calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

