Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [ ] DURANTE [X] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Brisas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1207-43	FECHA:	04/08/2025

FOTO No. 1: Sustitución de piso de torta de concreto.



FOTO No. 2: Sustitución de piso de granito.

FOTO No. 3: Mejoramiento de soporte o pescante de PVC para canal.

FOTO No. 4: Pintura en muros exteriores e interiores.

FOTO No. 5: Sustitución de inodoro.

FOTO No. 6: Instalación de azulejo en estufa rural.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Las Brisas CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA Barillas, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Las Brisas DIRECCION Barillas, Huehuetenango

Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS | PREVIO [ ] | DURANTE [X] | POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Brisas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1207-43	FECHA:	04/08/2025

FOTO No. 7: Sustitución de pila plástica de dos lavaderos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Las Brisas CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA Barillas, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Públic

Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Las Brisas DIRECCION Barillas, Huehuetenango