



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO BUENA VISTA, ALDEA JOLOMTAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1211-43	FECHA:	17/03/2025



SUSTITUCIÓN POR LÁMINA TROQUELADA



SUSTITUCIÓN POR ESTRUCTURA DE METAL



SUSTITUCIÓN POR PUERTA DE METAL



SUSTITUCIÓN POR VENTANAS DE METAL



SUSTITUCIÓN POR CANALES DE METAL



REPELLO DE AULAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO BUENA VISTA, ALDEA JOLOMTAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1211-43	FECHA:	17/03/2025



COLOCACIÓN DE BLOCK



COLOCACIÓN DE BLOCK

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Catalina Pedraza

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

