

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM DR. MARIANO GÁLVEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO RIO ESPIRITU, ALDEA SAN RAMON GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1213-43	FECHA:	9/09/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera



Foto 3: pintura de pares para la escuela



Foto 4: sustrucción de canales de pvc

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la




Firma y Sello Director Centro Educativo

