

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserio Ojo de Agua San Ramon	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Ojo de Agua San Ramon
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1218-43	FECHA:	11 de junio de 2025



Foto1: Lámina en malas condiciones



Foto 2 Cocina en malas condiciones




Foto 3: piso en malas condiciones



Foto 4: Focos y cables que no funcionan



Foto 5: Canales que ya no funcionan





Foto 6: Depósito de agua en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserio Ojo de Agua San Ramon	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Ojo de Agua San Ramon
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1218-43	FECHA:	11 de junio de 2025




Foto1: Puertas con pintura deteriorada



Foto 2: Reparacion de repello y cernido en paredes




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserio Ojo de Agua San Ramon	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Ojo de Agua San Ramon
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1218-43	FECHA:	18 de septiembre de 2025



Foto1: Paredes pierden la pintura por la modificacion



Foto 2:




Foto 3:



Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público