



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserio Ojo de Agua San Ramon	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Ojo de Agua San Ramon
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1218-43	FECHA:	12 de agosto de 2025



Foto1: Colocacion de laminas nuevas



Foto 2: Mejorando las condiciones de la cocina



Foto 3: Sustituyendo el piso



Foto 4: Sustituyendo cables y focos nuevos




Foto 5: Sustituyendo canales




Foto 6: Sustituyendo el deposito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserio Ojo de Agua San Ramon	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Ojo de Agua San Ramon
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1218-43	FECHA:	12 de agosto de 2025



Foto1: sustituyendo pintura de puertas



Foto 2: Sustituyendo repello y cernido




Foto 3: Instalando el cableado electrico



Foto 4: colocando las canaletas




Foto 5: repellando los muros




Foto 6: colocacion de pisos y trabajos en la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserio Ojo de Agua San Ramon	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Ojo de Agua San Ramon
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1218-43	FECHA:	20 de septiembre de 2025




Foto1: Sustituyendo la pintura de las paredes




Foto 2:




Foto 3:



Foto 4:




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--