



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserio Ojo de Agua San Ramon	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Ojo de Agua San Ramon
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1218-43	FECHA:	17 de Septiembre de 2025




Foto1: Sustitucion de láminas



Foto 2: Reparacion de cocina



Foto 3: Sustitucion de piso de granito



Foto 4: Cables y focos funcionando




Foto 5: Canaletas instaladas



Foto 6: Depósito de agua en buen estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPA




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserio Ojo de Agua San Ramon	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Ojo de Agua San Ramon
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1218-43	FECHA:	17 de septiembre de 2025



Foto 1: Aplicación de pintura en puertas



Foto 2: Reparacion de de repello y cernido




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
Firma y sello del Presidente de la OPE	

	
Firma y Sello Director Centro Educativo Público	



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío Ojo de Agua San Ramon	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Ojo de Agua San Ramon
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:		FECHA:	22 de septiembre de 2025




Foto1: Reparacion de pintura



Foto 2:



Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

