

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO YULA IXMULA, ALDEA EL QUETZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1222-43	FECHA:	17/03/2025



Foto1: LÁMINA, CAPOTE Y ESTRUCTURA EN MALAS CONDICIONES



Foto 2: SUSTITUCION DE PUERTAS



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PUERTA EN SERVICIO SANITARIO



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS



Foto 5: REPARACIÓN DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL, A TUBO PVC 3"



Foto 6: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Antel delgado

Firma y sello del Presidente de la OPF



Antel delgado

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE EFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO YULÁ IXMULÁ, ALDEA EL QUETZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-1222-43	FECHA:	17/03/2025



Foto7: SUSTITUCIÓN DE MALLA GALVANIZADA



Foto 8:

Foto :

Foto :

Foto :

Foto :

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Subdelegado

Firma y sello del Presidente de la O.P.



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

