

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TRES RANCHOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	13-26-1223-43	FECHA:	25/07/2025




Foto1: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 2: Servicio sanitario y sus accesorios




Foto 3: Muros perimetrales




Foto 4: Reparacion del sistema electrico



Foto 5: Sustitucion de plancha de metal de 40cm de ancho por 69cm de largo



Foto 6: Mejoramiento lámina y estructura de techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la C



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TRES RANCHOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1223-43	FECHA:	25/07/2025



Foto 1: Cubierta de lamina



Foto 2: Estructura de techo



Foto 3: Sustitucion de puertas de metal y porton de metal




Foto 4: sustitucion de ventana a PVC 1.08 altura por 1.80 de ancho



Foto 5: Sustitucion de piso de torta de concreto



Foto 6: Canales y bajadas de agua pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Comunidad de Padres de Familia 	 Firma y Sello Director Centro Educativo 
---	---