

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TRES RANCHOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1223-43	FECHA:	9/08/2025



Foto 1: Cubierta de lamina




Foto 2: Estructura de techo



Foto 3: Sustitucion de puertas de metal y porton de matal



Foto 4: sustitucion de ventana a PVC 1.08 altura por 1.80 de ancho



Foto 5: Sustitucion de piso de torta de concreto



Foto 6: Canales y bajadas de agua pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TRES RANCHOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	13-26-1223-43	FECHA:	9/08/2025




Foto 1: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 2: Servicio sanitario y sus accesorios




Foto 3: Muros perimetrales




Foto 4: Reparacion del sistema electrico




Foto 5: Sustitucion de plancha de metal de 40cm de ancho por 69cm de largo




Foto 6: Mejoramiento lámina y estructura de techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

