

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL CENTINELA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1226-43	FECHA:	01 DE SEPTIEMBRE DE 2025



FOTO No. 1: Sustrucción de puerta (2.25m de alto * 0.99m de ancho)



FOTO No. 2: Sustrucción de ventanas de madera por metal mas vidrio (1.35m de alto * 2.73m de ancho)



FOTO No. 3: Sustrucción de balcones de metal (1.35m de alto * 2.73m de ancho)




FOTO No. 4: Sustrucción de piso de torta de concreto



FOTO No. 5: Reparación de tubo hg y malla galvanizada




FOTO No. 6: Mejoramiento de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la Comunidad



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR



☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL CENTINELA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1226-43	FECHA:	01 DE SEPTIEMBRE DE 2025



FOTO No. 7: Repello en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---