

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL CENTINELA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1226-43	FECHA:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2025



FOTO No. 1: Sustrucción de puerta (2.25m de alto * 0.99m de ancho)




FOTO No. 2: Sustrucción de ventanas de madera por metal mas vidrio (1.35m de alto * 2.73m de ancho)



FOTO No. 3: Sustrucción de balcones de metal (1.35m de alto * 2.73m de ancho)



FOTO No. 4: Sustrucción de piso de torta de concreto



FOTO No. 5: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



FOTO No. 6: Mejoramiento de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR



☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL CENTINELA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1226-43	FECHA:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2025



FOTO No. 7: Repello en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

