

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Malpais
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1227-43	FECHA:	30 de julio de 2025



Foto1: Lámina en malas condiciones




Foto 2: Soportes de madera en mal estado



Foto 3: Puerta de cocina deteriorada




Foto 4: Puertas de baño en mal estado



Foto 5: Porton en malas condiciones




Foto 6: Vidrios de ventanas faltantes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Malpais, Santa Cruz Barillas, Huehuetenango.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1227-43	FECHA:	30 de julio de 2025



Foto 1: Paredes de baños dañadas por el agua



Foto 2: Canales y bajadas de agua en malas condiciones



Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4: Sustitución de pila en malas condiciones





Foto 5: Muro perimetral dañado



Foto 6: Reparación del sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Director de la OEPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público