Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS | PREVIO [X] | DURANTE [ ] | POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BUENA VISTA, ALDEA OJO DE AGUA CHANCOLIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1243-43	FECHA:	9/09/2025

Foto 1: Pintura de muros interiores y exteriores

Foto 2: Sustitución de portón de madera por metal



Foto 3: Sustitución de vidrios

Foto 4: Reparación de piso de torta de concreto



Foto 5 : Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc



Foto 6: Sustitución de plancha de matal de 3 hornillas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Consejos Educativos
MINISTERIO DE EDUCACION
Escuela Oficial Rural Mixta
Santa Cruz Barillas
Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Escuela Oficial Rural Mixta
Caserío Buena Vista
Aldea Ojo de Agua Chancolin
Barillas, Huehuetenango

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [X] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BUENA VISTA, ALDEA OJO DE AGUA CHANCOLIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1243-43	FECHA:	9/09/2025



Foto 7: Sustitución de inodoro



Foto 8: Sustitución de puerta de madera por metal

Foto 9: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de los COEDE

Consejos Educativos
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Escuela Oficial Rural Mixta
Santa Cruz Barillas
Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Escuela Oficial Rural Mixta
Caserio Buena Vista
Aldea Ojo de Agua Chancolin
DIRECCION
Santa Cruz Barillas, Huehuetenango