

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                                               |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO               | MUNICIPIO:                     | SANTA CRUZ BARILLAS                           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO BUENA VISTA, ALDEA OJO DE AGUA CHANCO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-26-1243-43               | FECHA:                         | 18/11/2025                                    |



Foto1: pintura de muros interiores y exteriores



Foto 2: Sustitucion de portón de madera por metal




Foto 3: Sustitucion de vidrios



Foto 4: Reparacion de piso de torta de concreto



Foto 5 : Sustitucion de lamina por lamina troquelada aluzinc





Foto 6: Sustitucion de plancha de matal de 3 hornillas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                               |                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPE | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |                             |                                |                                               |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO               | MUNICIPIO:                     | SANTA CRUZ BARILLAS                           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO BUENA VISTA, ALDEA OJO DE AGUA CHANCO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-26-1243-43               | FECHA:                         | 18/11/2025                                    |



Foto 7: Sustitucion de inodoro




Foto 8: Sustitucion de puerta de madera por metal





Foto 9: Sustitucion de estructura de soporte de madera por metal

Foto 4:

Foto 5 :

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPE<br> | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público<br> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|