



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Manantial Zapotal, aldea Chancolín	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Manantial Zapotal, aldea Chancolín
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1246-43	FECHA:	11 de junio de 2025



Foto1: Lámina en malas condiciones




Foto 2: baños en malas condiciones



Foto 3: losa del patio



Foto 4: Canales y bajadas de agua pluvial





Foto 5: sustitución de puertas de metal



Foto 6: ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Manantial Zapotal, aldea Chancolín	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Manantial Zapotal, aldea Chancolín
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1246-43	FECHA:	11 de junio de 2025



Foto7: Piso para baño



Foto 8: Reparación de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Verificar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la QPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

