

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Manantial Zapotal, aldea Chancolin	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Manantial Zapotal, aldea Chancolin
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1246-43	FECHA:	27 de agosto de 2025



Foto1: Lámina en malas condiciones



Foto 2: Baños en malas condiciones




Foto 3: Losa de patio



Foto 4: Canales y bajadas de agua pluvial



Foto 5: Sustitución de puertas de metal




Foto 6: Ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPE




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Manantial Zapotal, aldea Chancolín	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Manantial Zapotal, aldea Chancolín
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1246-43	FECHA:	27 de agosto de 2025




Foto 7: Piso para baño



Foto 8: Reparación de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPE




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

