



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Esperanza Blanca Flor, aldea San Antonio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1248-43	FECHA:	11/07/2025



Foto1: Ventanas en mal estado



Foto 2: piso en mal estado



Foto 3: chimenea y plancha en malas condiciones



Foto 4: cambio de letrina a sanitario



Foto 5: lamina en malas condiciones



Foto 6: reglas deterioradas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la C.E.P.



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Esperanza Blanca Flor, aldea San Antonio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1248-43	FECHA:	7/11/2025




Foto 7: puerta en mal estado



Foto 8: tubería de agua en mal estado



Foto 9: barandales en mal estado




Foto 10: red eléctrica



Foto 11: pared en malas condiciones



Foto 12: tinaco deteriorado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	---

