

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, Caserio el Cementerio	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Jolomtaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1249-43	FECHA:	11 de junio de 2025



Foto1: Lámina del salón en malas condiciones



Foto 2: pila en mal estado y colocación de piso




Foto 3: Sustitución de piso en mal estado




Foto 4: Sustitución de lámina acanalada y estructura de madera por lámina troquelada y estructura de metal



Foto 5: Sustitución de piso en mal estado



Foto 6: Repello

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ARL

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

