

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Cementerio aldea Jolomtaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1249-43	FECHA:	26 de septiembre de 2025



Foto 1: Lámina del salón en malas condiciones



Foto 2: pila en mal estado y colocación de piso



Foto 3: Sustitución de piso en mal estado



Foto 4: Sustitución de lámina acanalada y estructura de madera por lámina troquelada y estructura de metal



Foto 5: Sustitución de piso en mal estado



Foto 6: Repello

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

