



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL PORVENIR, ALDEA YULA SAN JUAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1254-43	FECHA:	17/03/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina en malas condiciones por lámina troquelada



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de metal en malas condiciones



Foto 3: Sustrucción de puertas de metal deterioradas.




Foto 4: Sustrucción de vidrios dañados.



Foto 5: Sustrucción de puertas, inodoros y repello de paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

LMT

Firma y sello del Presidente de la Comunidad de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

