



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MONTENEGRO YACANXAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1493-43	FECHA:	17/03/2025



Foto1: Sustitución de lámina por lámina troquelada calibre 26.



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 4: Sustitución de balcones de metal en ventanas.



Foto 5: Sustitución de puerta de madera por puerta de metal y sustitución de portón de metal



Foto 6: Reparación de tubo hg y malla galvanizada en muro perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

