



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chiblac Palmira
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1579-41	FECHA:	10 de octubre de 2025



Foto 1: Fabricación e instalación de puertas de 2.10 mts de alto por 1.05 mts de ancho.



Foto 2: Sustitución de vidrios



Foto 3: Sustitución de vidrios



Foto 4: Sustitución de piso granito




Foto 5: Sustitución de piso granito



Foto 6: Sustitución de banquetas de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---