

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XOXLAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1575-43	FECHA:	29 DE DICIEMBRE DE 2025



Foto 1: Sustrucción de piso de torta de concreto.




Foto 2: Sustrucción de piso de granito.




Foto 3: Sustrucción de canal de pvc



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 5: Reparación de tubo hg y malla galvanizada.



Foto 6: Sustrucción de deposito de agua 2500 lt.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dup D. Ramon

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR
Versi

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XOXLAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1575-43	FECHA:	29 DE DICIEMBRE DE 2025



Foto 7: Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas.



Foto 8: Sustitución de pila plástica de dos lavaderos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Diego D. Samor

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

