

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |                             |                                |                               |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango               | MUNICIPIO:                     | Santa Cruz Barillas           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío San Carlos Las Brisas |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-26-1577-43               | FECHA:                         | 24/11/2025                    |



Foto 1: Sustitución de plancha de metal



Foto 2: Sustitución de balcones de metal (1.50m\*1m) (4 balcones)



Foto 3: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 4: Sustitución de canal de pvc




Foto 5: Sustitución de piso de granito




Foto 6: Sustitución de puerta (3.10m \* 1.00m)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |                             |                                |                               |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango               | MUNICIPIO:                     | Santa Cruz Barillas           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío San Carlos Las Brisas |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-26-1577-43               | FECHA:                         | 24/11/2025                    |



Foto 7: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)




Foto 8: Pintura en muros exteriores e interiores.

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

