

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea la Concepción
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1578-43	FECHA:	11 de junio de 2025



Foto 1: Lámina en malas condiciones



Foto 2: Soportes de madera en mal estado



Foto 3: Puertas de aulas deteriorada



Foto 4: Puertas de baño en mal estado




Foto 5: Ventanas de metal y vidrios en malas condiciones



Foto 6: Canales, bajantes y pescantes en malas condiciones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

<p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	<p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea la Concepción
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1578-43	FECHA:	11 de junio de 2025



Foto7: Piso en malas condiciones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar con nuevas fotos.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

