

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea la Concepción
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1578-43	FECHA:	5 de agosto de 2025



Foto 1: Lámina en malas condiciones



Foto 2: Soportes de madera en mal estado



Foto 3: Puertas de aulas deteriorada



Foto 4: Puertas de baño en mal estado




Foto 5: Ventanas de metal y vidrios en malas condiciones



Foto 6: Canales, bajantes y pescantes en malas condiciones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR



☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea la Concepción
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1578-43	FECHA:	5 de agosto de 2025



Foto7: Piso en malas condiciones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Consejo Educativo MINISTERIO DE EDUCACIÓN	 Firma y Sello Director Centro Educativo	 DIRECCION Escuela Oficial Rural Mixta Aldea la Concepción Huehuetenango
---	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea la Concepción
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1578-43	FECHA:	15 de agosto de 2025



Foto1: Ventana en malas condiciones




Foto 2: Pintura de estructura deteriorada



Foto 3: Pintura de paredes deteriorada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPE	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---